


Варта Р02
Портативный Док-хаб
Руководство пользователя

Глава 1 Описание компонентов



Корпус: Металл

Размеры: 325мм*265мм*60мм

Цвет: Черный

1. Интерфейс для подключения питания 12V DC
2. Высокоскоростной интерфейс USB 3.0
3. 12-пиновый отсек подключения (видеорегистратор (BWC) вставлять в разъем объективом к индикатору питания док-станции)

4. Индикатор передачи данных (Горит зеленым, когда работает)
5. Индикатор питания док-станции (Горит красным, когда работает)

Блок и кабель питания:



USB3.0 кабель:



PDS02 пример подключения:



Глава 2 Подключение Док-Станции Варта P02

Док-хаб имеет 2 интерфейса питания и 2 интерфейса USB3.0 для передачи данных. Если блок питания подключен к док-станции правильно, будут гореть красным индикаторы питания. Соедините Док-станцию и компьютер кабелем USB3.0.

В док-станции Варта P02 есть 8 отсеков для подключения 8 видеорегистраторов. Убедитесь, что видеорегистратор расположен объективом к индикатору питания, когда вставляете видеорегистратор в док-станцию. Если индикатор передачи данных загорелся зеленым, значит видеорегистратор, подключен правильно. Первоначальное подключение завершено.

Глава 3 Технические характеристики

Главные компоненты	Управление	USB HUB IC
Корпус	Индикаторы	2 индикатора питания 8 индикаторов передачи данных
	Размеры	325мм*265мм*60мм
Интерфейсы	Интерфейс USB	2 высокоскоростных USB3.0
	Отсек подключения BWC	Восемь 12-пиновых отсеков
	Интерфейс питания	2 порта 12V DC
Электрические параметры	Напряжения питания	12V DC
	Напряжение на выходе для BWC	5V
Описание функций	Метод подключения BWC	Через восемь 12-пиновых отсеков
	Подключение BWC	Одновременная зарядка и передача данных с BWC
	Передача данных	Автоматическая загрузка данных с 8 видеорегистраторов на ПК или на FTP-сервер ; Автоматическое удаление данных с 8 видеорегистраторов автоматически, после импортирования всех данных
Базовые функции	Структура	8 way USB HUB
	Подключение BWC	Восемь 12-пиновых отсеков подключения
	Система платформы	32bit/64bit Windows 7
	Программное обеспечение	Базовая версия управления импортом данных
Аксессуары	Кабель питания	2 шт.
	Блок питания	2шт. DV12V 3A
	Кабель USB3.0	2 шт.
	Другое	Руководство пользователя, гарантийный талон

Комплект поставки

Позиция	Наименование	Количество
1	Док-хаб	1
2	Кабель USB3.0	2
3	Блок питания	2
4	Кабель питания	2